

02358

**INFORME DE INSPECCIÓN**

**PROYECTO CENTRAL ROCJA PONTILA**

**HIDROELÉCTRICA**

**INSPECCIÓN REALIZADA EL DÍA VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2016**

## INFORME TÉCNICO

En base a la inspección realizada el día 19 de agosto del año 2016, se obtuvo información importante relacionada con la información del proyecto. El cual ingreso al Ministerio el día 6 de mayo del año 2015, por medio del instrumento ambiental (EIA139-2015.) en el cual se detallan los siguientes aspectos:

1. Casa patronal y oficinas de la empresa terminadas
2. Caminos de terracería balastrados con un porcentaje alto de avance
3. Puente colgante terminado
4. Puente Bailey terminado
5. Corte y Excavación para instalación de la tubería
6. Taller para herrería y soldadura terminado
7. Campamento de trabajo terminado
8. En el campamento se pudo observar la existencia de maquinaria pesada

### NOTA:

Es necesario presentar una actualización de la percepción social de las comunidades cercanas al proyecto. Por medio de una reunión formal.

Se adjuntan documentos que respaldan el antecedente del proyecto los cuales demuestran los avances en las diferentes inspecciones previamente realizadas. Por lo anteriormente descrito se puede concluir que al momento de realizar la inspección de campo el proyecto en mención muestra un avance significativo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN



